

國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
1	資電館電機系 211	<1	104/11/04	符合規定
2	資電館電機系 824	<1	104/11/04	符合規定
3	諮商中心 1F 資源教室	<1	104/11/04	符合規定
4	工程一館動機系 301 會議室	<1	104/11/04	符合規定
5	工程一館工工系 9F	<1	104/11/04	符合規定
6	教育館 3F 管理員室	<1	104/11/04	符合規定
7	化工館 6F	<1	104/11/04	符合規定
8	化二館 214	<1	104/11/04	符合規定
9	化學館 4F	<1	104/11/04	符合規定
10	化學館 7F	<1	104/11/04	符合規定
11	東崗	<1	104/11/04	符合規定
12	台積館 9F 茶水間	<1	104/11/04	符合規定
13	台積館 7F 茶水間	<1	104/11/04	符合規定
14	台積館 2F 茶水間	<1	104/11/04	符合規定
15	工科館 2F 中庭	<1	104/11/04	符合規定
16	鴻齋 5F 洗衣間	<1	104/11/04	符合規定
17	新齋 6F 611 對面	<1	104/11/04	符合規定
18	新齋 2F 206 對面	<1	104/11/04	符合規定
19	雅齋 1F 106	<1	104/11/04	符合規定
20	雅齋 B1F	<1	104/11/04	符合規定
21	碩齋 2F 202	<1	104/11/04	符合規定
22	實齋 2F 東浴室	<1	104/11/04	符合規定
23	實齋 3F 東浴室	<1	104/11/04	符合規定
24	禮齋 3F 302	<1	104/11/04	符合規定
25	禮齋 3F 319	<1	104/11/04	符合規定
26	義齋 1F 101	<1	104/11/04	符合規定
27	義齋 1F 117	<1	104/11/04	符合規定
28	義齋 2F 217	<1	104/11/04	符合規定
29	義齋 4F 401	<1	104/11/04	符合規定
	以下空白			

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

實驗室

主任郭淑清

台灣檢驗科技股份有限公司

環境服務部

實驗報告章

TEL: 22993939

FAX: 22993230

新北市五股區新北產業園區五工路136-1號