國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
1	台積館 8F 廁所旁	<1	106/01/11	符合規定
2	育成中心 5F 茶水間	<1	106/01/11	符合規定
3	生科一館 515	<1	106/01/11	符合規定
4	生科二館 323	<1	106/01/11	符合規定
5	綠能教學大樓 2F	<1	106/01/11	符合規定
6	綠能教學大樓 6F	<1	106/01/11	符合規定
7	綜三館數學系 200	<1	106/01/11	符合規定
8	綜三館數學系 302	<1	106/01/11	符合規定
9	物理館 2F	<1	106/01/11	符合規定
10	物理館 5F	<1	106/01/11	符合規定
11	工程三館 108	<1	106/01/11	符合規定
12	工程四館 218	<1	106/01/11	符合規定
13	工程一館工工系 8F	<1	106/01/11	符合規定
14	研發大樓 107	<1	106/01/11	符合規定
15	學齋 B 棟 7F	<1	106/01/11	符合規定
16	學齋 C 棟 6F	<1	106/01/11	符合規定
17	儒齋 A 棟 6F	<1	106/01/11	符合規定
18	儒齋 D 棟 5F	<1	106/01/11	符合規定
19	儒齋 D 棟 1F 管理室	<1	106/01/11	符合規定
20	清齋 AB 棟 8F 電梯前	<1	106/01/11	符合規定
21	清齋 AB 棟 7F 電梯前	<1	106/01/11	符合規定
22	清齋 AB 棟 6F 電梯前	<1	106/01/11	符合規定
23	清齋 AB 棟 1F 流理台旁	<1	106/01/11	符合規定
	以下空白			

台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
實驗報告章
TEL:22993939
FAX:22993230
新北市五股區新北產業園區五工路1號一樓

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

實驗室
主任郭淑清