國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
1	行政大樓 2F 保管組旁	<1	106/09/13	符合規定
2	行政大樓 2F 遠距教室旁	<1	106/09/13	符合規定
3	旺宏館國際會議廳 1F 茶水間	<1	106/09/13	符合規定
4	旺宏館國際會議廳 3F 茶水間	<1	106/09/13	符合規定
5	教育館 110	<1	106/09/13	符合規定
6	資電館資工系 431	<1	106/09/13	符合規定
7	資電館電機系 724	<1	106/09/13	符合規定
8	體育室 107 右	<1	106/09/13	符合規定
9	體育室桌球館	<1	106/09/13	符合規定
10	體育室田徑場司令台地下室	<1	106/09/13	符合規定
11	化工館 106 室	<1	106/09/13	符合規定
12	工程一館工工系 7F	<1	106/09/13	符合規定
13	清華會館 1F	<1	106/09/13	符合規定
14	清華會館 3F	<1	106/09/13	符合規定
15	工科館 5F(524W)	<1	106/09/13	符合規定
16	明齋 3F 浴室	<1	106/09/13	符合規定
17	平齋 3F 浴室	<1	106/09/13	符合規定
18	清齋 D 棟 8F 洗衣間	<1	106/09/13	符合規定
19	新齋 1F 管理室前	<1	106/09/13	符合規定
20	新齋 2F 206 前	<1	106/09/13	符合規定
21	鴻齋 1F 洗衣間	<1	106/09/13	符合規定
22	華齋 1F 104 對面	<1	106/09/13	符合規定
23	雅齋 3F 310	<1	106/09/13	符合規定
24	雅齋 3F 328	<1	106/09/13	符合規定
	以下空白			

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
負 責 人：裘若峰
檢驗室主管：郭淑清

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL