國立清華大學水質檢驗結果一覽表

編 號	受驗地點	大腸桿菌群	採樣日期	檢測結果
1	綠能教學大樓 1F 茶水間	<1	105/04/13	符合規定
2	綠能教學大樓 5F 茶水間	<1	105/04/13	符合規定
3	綜二館教務處 1F 茶水間	<1	105/04/13	符合規定
4	綜二館天文所 5F 茶水間	<1	105/04/13	符合規定
5	醫輔大樓 馬偕診所	<1	105/04/13	符合規定
6	醫輔大樓 1F 樓梯口	<1	105/04/13	符合規定
7	化學館 5F	<1	105/04/13	符合規定
8	綜三館理學院 4F 辦公室旁	<1	105/04/13	符合規定
9	台積館 5F 茶水間	<1	105/04/13	符合規定
10	物理館 7F	<1	105/04/13	符合規定
11	育成中心 1F 茶水間	<1	105/04/13	符合規定
12	育成中心 4F 茶水間	<1	105/04/13	符合規定
13	學齋 A 棟 4F	<1	105/04/13	符合規定
14	學齋 B 棟 3F	<1	105/04/13	符合規定
15	學齋 C 棟 2F	<1	105/04/13	符合規定
16	儒齋 A 棟 2F	<1	105/04/13	符合規定
17	儒齋 B 棟 3F	<1	105/04/13	符合規定
18	儒齋 D 棟 2F	<1	105/04/13	符合規定
19	清齋 AB 棟 4F 電梯前	<1	105/04/13	符合規定
20	清齋 B 棟 1F 洗衣間	<1	105/04/13	符合規定
21	新齋 8F B806 對面	<1	105/04/13	符合規定
	以下空白			

註 1.飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL

台灣檢驗科技股份有限公司
環安衛事業群
實驗報告章
TEL:22993939
FAX:22993230
新北市五股區新北產業園區五工路1號1樓

實驗室
主任郭淑清